

Saimaan ammattikorkeakoulu
Tekniikka Lappeenranta
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Tuotantotekniikka ja kunnossapito

Jussi Ojansuu

Varastointipalvelun toiminnan kehittäminen

Opinnäytetyö 2017

Tiivistelmä

Jussi Ojansuu

Varastointipalvelun toiminnan kehittäminen, 46 sivua

Saimaan ammattikorkeakoulu

Tekniikka Lappeenranta

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Tuotantotekniikka ja kunnossapito

Opinnäytetyö 2017

Ohjaajat: lehtori Heikki Liljenbäck, Saimaan ammattikorkeakoulu, kunnossapidon kehityspäällikkö Tero Junkkari, UPM Kymmene Oyj, kunnossapidon kehitysinsinööri Tuomo Kotineva, UPM Kymmene Oyj.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli UPM Kymmene Oyj:n ja Sulzer Pumps Finlandin varastointipalvelun toiminnan kehittäminen. Varastointipalvelua tarkasteltiin työssä pääpiirteittäin sekä kartoitettiin varastointipalvelun nykytilaa haastatteluilla. Haastatteluissa käytiin läpi myös varaosailausta Sulzerilta. Tavoitteena tässä työssä oli kehittää yritysten välistä tiedonsiirtoa sekä SAP-järjestelmässä olevien laitetietojen päivittämistä.

Varastointipalvelupumppujen tietojen ja varaosien etsimistä varten kehitettiin erilaisia hakuja SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. Työssä tarkasteltiin myös varastointisopimukseen kuuluvia pumppuja ja niiden varaosia.

Lisäksi opinnäytetyössä päivitettiin tähän työhön rajattujen pumppujen laiterakenteita sekä pumppujen varaosanimikkeitä kunkin pumpun omaan rakenne-
luetteloon. Laiterakenteiden päivittäminen tapahtui keräämällä pumppujen varaosatie-
dot Excel-tiedostoon, josta ne siirrettiin SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä ole-
viin pumppujen laiterakenteisiin. Pumppujen rakenneluettelot päivitettiin selkeään ja yhdenmukaiseen muotoon helpottamaan pumppujen varaosien tilauksia sekä kunnossapidon työsuunnittelua.

Avainsanat: varastointipalvelu, varaosat, sopimuspumput

Abstract

Jussi Ojansuu

Development of Storage Service operations, pages 46

Saimaa University of Applied Sciences

Technology Lappeenranta

Mechanical Engineering

Maintenance and Production Technology

Bachelor's Thesis 2017

Instructors: Lecturer Mr Heikki Liljenbäck, Saimaa university of Applied Sciences, Maintenance Development Manager Mr Tero Junkkari, UPM Kymmene Ltd, Kaukas, Maintenance Development Engineer Mr Tuomo Kotineva, UPM Kymmene Ltd, Kaukas.

The purpose of this thesis was development of storage service operations between UPM Kymmene Ltd and Sulzer Pumps Finland Ltd. In this work was studied storage service contract and was surveyed current state of storage service and spare part order by interviews. One of the aim in this work was to develop the communication between the companies and update device information.

For searching information and spare parts for storage service pumps, was to develop alternative ways for SAP ERP system. In this work was also studied storage service pumps and their spare parts, that was include to the contract.

Also the purpose of this thesis was to update devices spare parts catalogs. To updating spare parts catalogs, was have to collect all parts information to the excel file and then transfer data to the SAP ERP system. Spare parts catalogs was updated to particular form. When all devices have similar spare parts catalogs, it will be easier to order spare parts in the future.

Keywords: Storage service, spare parts, contract pumps

Sisällys

1	Johdanto	6
2	UPM – Kymmene Oyj	7
2.1	Kaukaan tehdasalue	7
2.1.2	Sellutehdas	7
2.1.3	Paperitehdas	8
2.1.4	Kaukaan saha	8
2.1.5	Biovoimalaitos	8
2.1.6	Biojalostamo.....	8
2.1.7	Biologinen jätevedenpuhdistamo.....	8
3	Varaosat ja varastologistiikka	9
4	Varastointipalvelu	10
4.1	Sopimuksen laajuus.....	11
4.2	Varastosta tilaaminen	11
4.3	Kuljetus palveluvarastosta	11
4.4	Toimitusajat	11
5	Tiedonsiirtoprosessit UPM:n ja Sulzerin välillä	13
5.1	Tietojen ylläpito ja päivitys, nykytila	16
5.2	Sähköisen tiedonsiirron parantaminen.....	18
5.3	Sulzerin sopimuspumppujen tietojen päivittäminen	20
6	Varastointisopimuksen nykytila.....	25
6.1	Sopimukseen kuuluvat pumpput.....	25
6.2	MC-Pumput.....	26
7	Laitteiden varaosarakenteiden päivittäminen nykytilaan	28
7.1	Varaosaluetteloiden nykytilanne	28
7.2	Varaosaluetteloiden tavoitetila	29
7.3	Toteutus.....	31
7.4	Pumppujen tarkastus toimintopaikoilla.....	31
7.5	Laitteen rakenneluettelon päivitys.....	32
7.6	Laitteen rakenneluettelon muuttaminen	33
7.7	Nimikkeen laajennus.....	36
7.8	Duplikaattinimikkeet.....	38
7.9	Nimikkeen luominen.....	40
8	Tulokset	41
9	Pohdinta ja yhteenveto	42
	Kuvat.....	44
	Taulukot.....	46
	Lähdeluettelo	47

Lyhenteet ja käsitteet

SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Aktiengesellschaft
ERP	Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä
NONE	Ei varastoitava nimike
MRO	Maintenance and Repair Operations, kunnossapidon varasto
Toimintopaikka	Paikkanumerointi tehtaalla
Laitenumero	Laitteen yksilönumero
Nimikenumero	Varaosan yksilönumero
Vaihtoerä	ALP-yksikkö
ALP-yksikkö	Akseli, laakerointi, takakansi ja liukurenkastiiviste

1 Johdanto

Opinnäytetyön aiheena on varastointipalvelun toiminnan kehittäminen UPM kymene Oyj:n ja Sulzer Pumps Finlandin välillä. Varastointipalvelu kattaa tässä opinnäytetyössä Sulzerin ja Ahlströmin pumpput sekä niiden varaosat. Tarkoituksena on selvittää varastointipalvelun pääpiirteet, varastointisopimuksen nykytila sekä tietojensiirtoprosessit UPM:n ja Sulzerin välillä. Tämän selvityksen perusteella on tavoitteena harmonisoida ja parantaa tiedonsiirtoa, sekä laitetietojen päivittämistä SAP-järjestelmään. Lisäksi tavoitteena on kehittää tapoja helpottaa sopimuspumppujen ja niiden varaosien kartoitusta SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä. Tällä hetkellä tähän ei ole toimivaa ratkaisua, joten tehdään helppoja hakutoimintoja nopeuttamaan sopimuspumppujen ja niiden varaosien kartoitusta. Haastattelin opinnäytetyötä varten UPM Kaukaan sellutehtaan toimihenkilöitä sekä työntekijöitä. Haastattelut koskivat varastointisopimusta, kunnossapitoa ja tiedonsiirtoa yrityksen välillä sekä tiedonsiirron ylläpitoa.

Lisäksi opinnäytetyössä käydään läpi Sulzerin ja Ahlströmin sellutehtaan pumpput ja osaluetteloiden päivitys. Tavoitteena on nykyaikaistaa pumpput ja niiden varaosien toimituserittelyt SAP-toiminnanohjausjärjestelmään oikeanlaisiksi. Tähän opinnäytetyöhön rajattiin 115 kappaletta A- ja B-kriittisiä A-sarjan ja Ahlstar-sarjan pumpput ja MC-pumput. Suurin osa pumpuista, varsinkin MC-pumput, sijaitsevat Kaukaan sellutehtaan kuitulinjoilla. Loput pumpuista sijaitsevat kuivauskoneella sekä osa kuorimolla ja lietteenkäsittelyssä.

Työssä kerättiin tiedot pumpuista sellutehtaan toimintapaikoilta, SAP-järjestelmästä sekä Sulzerin toimittamista pumpput ja niiden varaosien toimituserittelyistä. Pumpput ja niiden varaosien tiedot kerättiin ensin Excel-tiedostoon, minkä jälkeen pumpput ja niiden varaosien laiterakenteet päivitettiin oikeanlaisiksi.

Osaluetteloiden päivittäminen parantaa ja nopeuttaa huomattavasti kunnossapidon työsuunnittelua. Kun osaluettelot ovat kunnossa, niiden päivittäminen on jatkossa helpompaa.

2 UPM – Kymmene Oyj

UPM Kymmene Oyj on suomalainen metsäteollisuusyhtiö, jonka liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. Henkilöstöä on yli 20 000. UPM-Kymmene Oyj jakautuu kuuteen eri tuotantoryhmään: UPM biorefining (sellu, puuviljelmät, biopolttoaine, sahat, metsät ja puunhankinta), UPM Energy (vesi-, ydin- ja lauhdevoima sekä sähkön fyysinen ja johdannaiskauppa), UPM Raflatac (tarramateriaalit tuote- ja informaatioetiketointiin), UPM Paper Asia (hienopaperit Kiinassa sekä tarramateriaalit globaalisti), UPM Paper ENA (aikakausilehtipaperit Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä sanomalehti- ja hienopaperit Euroopassa) ja UPM Plywood (vaneri- ja viilutuotteet). (UPM 2015.)

2.1 Kaukaan tehdasalue

UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan tehdasalueella valmistetaan sellua, paperia, bioenergiaa, uusiutuvaa dieseliä ja sahatavaraa. Kaukaalla on noin 1000 työntekijää ja puuta jalostetaan noin 5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kaukaalla käynnistyi uusi biojalostamo vuonna 2015. Kaukaan tehdasalueeseen kuuluu sellutehdas, biojalostamo, paperitehdas, biologinen jäteveden puhdistamo, saha, Kaukaan Voima Oyj eli biovoimalaitos, Itä-Suomen puunhankinta ja metsäpalvelut sekä Pohjois-Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus. (UPM 2015.)

2.1.2 Sellutehdas

Sellutehdas valmistaa kemiallista valkaistua havu- ja koivusellua. Sellutehdas käsittelee kaksi kuitulinjaa, soodakattilalaitoksen sekä kaksi kuivauskonetta. Sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 740 000 tonnia/vuosi. Sellutuotteet ovat UPM Betula eli koivusellu ja UPM Conifer, 100 % havusellu (kuusi ja mänty). (UPM 2015.)

2.1.3 Paperitehdas

Paperitehdas valmistaa päällystettyä LWC- ja MWC-paperia. Paperitehtaalla on tällä hetkellä yksi paperikone ja kaksi päällystyskonetta. Paperitehtaan tuotantokapasiteetti on 314 000 tonnia/vuosi. Pääasialliset loppukäyttökohteet ovat aikakauslehdet, katalogit ja sanomalehtien liitteet. Kaukaan tuotebrändit ovat UPM Star, UPM Valor, UPM Cote ja UPM Ultra. (UPM 2015.)

2.1.4 Kaukaan saha

Kaukaan saha valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa. Sahalla on kaksi sahalinjaa, joiden tuotantokapasiteetti on 530 000 m³/vuosi. Tuotebrändit ovat UPM Timber rakentamiseen ja jatkojalostukseen sekä UPM Plus ikkuna-, ovi- ja huonekaluteollisuudelle. (UPM 2015.)

2.1.5 Biovoimalaitos

Biovoimalaitos eli Kaukaan Voima Oy tuottaa energiaa biopolttoaineista. 80 % polttoaineista valmistetaan uusiutuvasta biomassasta eli kuoresta, turpeesta sekä hakkuutähteistä. 40 % polttoaineesta toimitetaan Kaukaan tehtailta. Biomassaa ja turvetta käytetään noin miljoona m³/vuosi. Biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä Kaukaan tehtaille sekä kaukolämpöä Lappeenrannan kaupungille ja asukkaille. (UPM 2015.)

2.1.6 Biojalostamo

Kaukaan biojalostamo on ensimmäinen laitos maailmassa, joka valmistaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä. Dieselin kaupallinen tuotanto aloitettiin tammi-kuussa 2015. Raaka-aineena dieselin valmistuksessa käytetään sellutehtaalta tähteeksi jäävä mäntyöljy. Jalostusprosessina on vetykäsittely. (UPM 2015.)

2.1.7 Biologinen jätevedenpuhdistamo

Kaukaan tehdasalueella on myös biologinen jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdistamoon kuuluu esiselkeytysallas kiinteän aineksen talteenottoon ja varoal-

las, joka turvaa biologisen puhdistuksen toiminnan poikkeavilta päästöiltä. Jätevedenpuhdistamoon kuuluu myös ilmastusallas, johon mikrobitoiminnan tarvitsema happi lisätään sekä jälkiselkeytysallas, jossa kiinteä aines poistetaan ennen puhdistetun veden kierrätystä takaisin vesistöön. (UPM 2015.)

3 Varaosat ja varastologistiikka

Kunnossapidon tarvitsemien materiaalien, komponenttien sekä laitteiden saatavuudessa on taloudellinen näkökohta otettava huomioon. On ajateltava varastointikustannuksia, sekä toimitusten aiheuttamia kustannuksia. Toisaalta täytyy muistaa myös tuotannon keskeytyksistä aiheutuvat kustannukset. (Kunnossapito menestystekijä 2010.)

Varastoitavien osien valinnassa on otettava huomioon vähintään seuraavat tekijät: Kriittisyys eli vikaantumisen vaikutus tuotannon keskeytyskustannuksiin, hankintahinta, toimitusaika ja hankintakanavan luotettavuus, varalaitemahdollisuus, varastoinnin kustannukset, välivarastot, korvattavuus. Valinnassa on otettava myös huomioon vikaantumisen todennäköisyys, vikaantuneen osan korjausmahdollisuudet sekä koko laitteen jäljellä oleva käyttöikä. (Kunnossapito menestystekijä 2010.)

Kunnossapidon varastointitarve on vaativaa, koska varastossa on paljon nimikkeitä, mutta yksittäisiä varastoitavia kohteita tarvitaan vain harvoin. Myös tietyt varastoitavat osakokonaisuudet saattavat tarvita erikoisolosuhteita varastoinnissa. (Kunnossapito menestystekijä 2010.)

Varastoinnissa tietojärjestelmän luotettavuus on tärkeää. Tietojärjestelmästä komponenttien löytäminen on hyvä olla helppoa sekä on pystyttävä luottamaan tietojärjestelmän antamaan tietoon siitä, että komponentti on varastossa ja että kyseessä on haluttu komponentti. (Kunnossapito menestystekijä 2010.)

UPM Kaukaalla on varastoitavia nimikkeitä yli 20 000 kappaletta, ja niiden varastoarvo on 19,5 miljoonaa euroa (UPM GlobalOne 2017). Kunnossapidolla on 27 eri varastoitavaa tavararyhmää. Tavararyhmiä ovat venttiilit osineen, kuljettimet osineen, hissit ja nostimet, pumput osineen, puhaltimet, vaihteet, prosessikoneet, laakerit, tiivisteet, voimansiirron tarvikkeet, sähkölaitteet, sähköasennustarvikkeet, automaatiolaitteet, hydraulilaitteet, paineilmalaitteet, telat osineen jne. Kaukaalla on myös käytössä vapaajakeluvarastointi, johon kuuluvat ruuvit, mutterit, työkalut yms. Näiden hyllyjen täytöstä vastaa ulkoinen toimittaja.

Kaikkia varaosia ei ole tarpeellista varastoida itse, vaan silloin käytetään toimittajavarastoja. Tärkeimmät eli kriittisimmät laitteet ja varaosat varastoidaan omassa varastossa, esimerkiksi vaihdelaatikot ja tärkeät pumput (MC-pumput). Pumpuista on myös varastointisopimus ulkoisen toimittajan kanssa, joka varastoi pumput ja niiden varaosat omassa varastossaan. Tiettyjä vähemmän kriittisiä varaosia, esimerkiksi hihnoja, tiivisteitä ja laakereita, ei varastoida itse, vaan ne saadaan hankittua ulkoisilta toimittajilta.

4 Varastointipalvelu

UPM Kaukaalla sekä muilla UPM:n tehtailla Suomessa on käytössä varastointipalvelusopimus Sulzer Pumps Finland Oy:n kanssa. Sopimus on tehty vuonna 2001. Sopimukseen on tehty lisäyksiä vuonna 2001 sekä vuonna 2008.

Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa huoltotarjontaa ja varaosien varastointia sekä parantaa yritysten välistä yhteistyötä. Sopimus koskee pumppujen varaosien varastointia ja huoltopalvelua. Varastointi tapahtuu sopimuksen mukaan toimittajan tiloissa Mäntässä, Karhulassa, Salossa ja Oulussa (UPMK 075 2001).

4.1 Sopimuksen laajuus

Sopimus koskee pumppujen varaosien varastointia ja toimituksia. Toimittaja varastoi sovitut varaosat: vaihtoyksiköt (huollettu tai uusi vaihtoyksikkö/laakerointiyksikkö), laakerointi, välikappale, pesän kansi, poksiosat, liukurengastiiviste, aputiivisteet ja lukitusosat, juoksupyörät, tiivisterenkaat, sivulevyt ja akselitiivisteet (UPMK 075 2001).

Tilaaja saa myös Ahlstar-, MC-, ja erikoispumppujen rakenteet, osaluettelot ja dokumentit käyttöönsä. Dokumentit saa sähköisesti tai manuaalisina kansioina. Kun rakenteisiin tulee muutoksia, on tilaajalla velvollisuus ilmoittaa niistä toimittajalle, joka ylläpitää muutoksia (UPMK 075 2001).

4.2 Varastosta tilaaminen

Tilaus tehdään sähköisesti tai puhelimella (kuva 1). Pikatoimituksissa tai normaalityöajan jälkeen tilaus tehdään puhelimella. Toimitusaika lasketaan alkavaksi puhelintoimituksen tai sähköisen pyynnön lähetysajan mukaan (UPMK 075 2001).

4.3 Kuljetus palveluvarastosta

Kuljetus tapahtuu tilaajan ilmoittamalla tavalla. Kuljetusjärjestelyistä sovitaan yksikkökohtaisesti. Toimittaja hoitaa tilauksen kuljettamisen (UPMK 075 2001).


4.4 Toimitusajat

Normaalitoimituksessa ja saatuaan tilauksen viimeistään klo 13, toimittaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen mukaiset varaosat seuraavana päivänä klo 13 mennessä tilaajan tuotantolaitokselle tai muuhun tilauksen yhteydessä sovittuun paikkaan (UPMK 075 2001).

Pikatoimitukset pumppujen varaosille ja vaihtoerille, ilman juoksupyörää, on toimitusaika normaalina työaikana (klo 07-15) 3 tuntia ja muina aikoina (klo 15-07) 3 tuntia (UPMK 075 2001).

Pikatoimitukset pumppujen vaihtoerille, joiden mukana tilataan mittaan koneistettu ja tasapainotettu juoksupyörä, on toimitusaika normaalina työaikana (klo 07-15) 4 tuntia ja muina aikoina (klo 15-07) 4,5 tuntia (UPMK 075 2001).

UPMK 075 varastoinpalvelun toimintakaavio:



Kuva 1. UMK 075 varastointipalvelun toimintakaavio (UPMK 075 2001)

5 Tiedonsiirtoprosessit UPM:n ja Sulzerin välillä

UPM Kaukaalla sekä muilla UPM:n tehtailla Suomessa on käytössä varastointi-palvelusopimus Sulzer Pumps Finland Oy:n kanssa. Sopimus koskee pumppujen varaosien varastointia ja huoltopalvelua. Haastattelin UPM Kaukaan sellutehtaan kunnossapidon työnjohtajaa sekä kahta Kaukaan sellutehtaan kunnossapidon työsuunnittelijaa. Haastattelut koostuivat pumppujen varaosien tilaamisesta ja varaosien varastoinnista sekä tiedonsiirrosta ja sen toimivuudesta yritysten vä-lillä. Lisäksi haastatteluissa käytiin läpi kunnostustöiden varaosatilaukset Sulze-rilta.

Kun sellutehtaalla hajoaa varastointipalvelusopimukseen kuuluva pumppu tai pumpun juoksupyörä ja pesä on kulunut ja pumppu tarvitsee kunnostusta, teh-dään kunnossapitotyö SAP-järjestelmään. Kyseessä on tällöin palvelusopimus-pumppu, joten SAP-järjestelmästä, kyseisen pumpun laitekortilta (kuva 2) on ha-ettava Sulzerin antama pumpun valmistusnumero (kuva 3). (Kosunen, Korhonen 2017.)

Toimintopaikan rakenne-esitys: rakenneluettelo			
Ylemmät tasot Erittele kokonaan Nimikeluokat			
Toimintopaikka	KAU1-23 4465 6407	VO:n alku	20.03.2017
Nimitys	SYÖTTÖPUMPPU, PAINELAJITIN 3		
KAU1-23 4465 6407		SYÖTTÖPUMPPU, PAINELAJITIN 3	
KAU1-P-005471		SYÖTTÖPUMPPU PAINELAJITIN 3 APP 31-125	

Kuva 2. Toimintopaikan rakenneluettelo

Näytä laite : Yleiset tiedot

Luokkayleistiedot Mittauspisteet/laskuri

Laite **KAU1-P-005471** Tyyppi **M** Koneet

Nimitys **SYÖTTÖPUMPPU PAINELAJITIN 3 APP 31-125**

Tila **ASEN**

Voim.olon alku **20.01.2012** Voim.olon loppu **31.12.9999**

Yleinen Sijainti Organisaatio Rakenne Lisätiedot 1 Sarjatiedot

Yleiset tiedot

Luokka **060401** MD_KESKIPAKOPUMPPU_01

Objektilaji **0604** PUMPUT

KäyttöoikRyhmä

Paino **0,000** KG Koko/mitta

Inventointinro Käytössä alkaen **07.07.1999**

Hankintatiedot

Hankinta-arvo **0,00** Hankintapvm

Valmistustiedot

Valmistaja **A.AHLSTRÖM OY** Valmistusmaa

Tyyppinimitys **APP 31-125** Valm.vuosi/-kk **1995 /**

Valm. osanumero **N10488**

Valm. sarjanro **95127060**

Kuva 3. Pumpun laitekortti

Yleisiä vikoja pumpuissa ovat liukurengastiivisteiden tai laakeroinnin hajoaminen, sekä pesän tai juoksupyörän kuluminen. Jokaisella pumpun osalla on Sulzerin osanumero. Jos kunnostukseen menee ALP-yksikkö, johon kuuluu akseli, laakerointi, liukurengastiiviste ja takakansi, on Sulzerilla tiedossa kyseisen vaihtoerän eli ALP-yksikön kokonaisuus. Jos tarvitsee myös uuden juoksupyörän tai pesän, tarvitsee silloin niiden osanumerot. Nämä osanumerot haetaan pumpun rakenneluettelossa olevien osien nimikkeiden tiedoista (kuva 4). Tämä pätee, jos rakenneluetteloa on päivitetty ja se on ajan tasalla. (Kosunen, Korhonen, Purtilo 2017.)

alueen pumput kuuluvat varastointisopimukseen. (Kosunen, Korhonen, Purtilo 2017.)

5.1 Tietojen ylläpito ja päivitys, nykytila

Jokaisen pumpun laitekortilla on kaksi paikkaa, johon voi kirjata pumpun osien tietoja. Lisätiedot 2-välilehti (Kuva 5) sekä laitteen pitkäteksti-kenttä (Kuva 6), joka avautuu SAP-järjestelmässä Word-tekstinkäsittelynäkymässä, johon haluttu teksti kirjoitetaan.

Luokitus	
HALKAISIJAN MAKSIMI (mm)	
PYÖRIMISSUUNTA	
KÄYTTÖPAINO (bar)	
MÄNNÄN HALKAISIJAN (mm)	
ENSIÖAKSELIN PYÖR.NOP (1/min)	
ISKUPITUUS, MÄNTÄ (mm)	
NOSTOPITUUS (m)	
TUOTTO (l/s)	55
NOSTOKORKEUS (m)	16,000 m
HALKAISIJAN (mm)	255
KOKO	
TIIVISTETYYPPI	02

Kuva 5. Lisätiedot 2-välilehti

Tiedosto

SAP

Leikkaa Erikoishaku Undo Reset Paragraph Format ABC Oheistiedot Määritä tekstintarkistuskieli Tulostusasettelu
 Kopioi Korvaa Redo Palauta merkkimuotoilu Kieliasun tarkistus Käännä Synonymisanasto Sanamäärä Luonnos
 Liitä Valitse Styles Styles Proofing View

NIMI: SYÖTTÖPUMPPU PAINELAJITIN 3 APP 31-125
 TYYPPI : APP 31-125
 VALM. PIIR : N10488
 UPM PIIR.NO: KNE 4L36836

OTTOTEHO: 11,0 IEC: B3 JPTYYPPI/MAX HALK: 272 TKPIIRNO:
 Pumpun ALPJ-yksikkö ja sivulevy vaihdettu 19.1.2006, sivulevy ja juoksup
 yörä olivat kuluneet. T:JI

PARAMETRIT:

TUOTTO : 55 L/S
 NOSTOKORK : 16,000M
 PYÖR NOP : 1500 1/MIN
 JP HALK : 255 MM
 AKS TIIV : DYNASEAL
 KORVAAVA SAF.AKS.TIIVISTE: DYNASEAL-31

Kuva 6. Laitteen pitkäteksti-kenttä

Näihin kenttiin kirjoitetaan tarvittavat tiedot pumpusta ja mahdolliset muutokset. Laitekorttia ylläpitää kyseisen alueen kunnossapitomestari tai alueen kunnossapidon työsuunnittelija. Sulzerilta saadut pumpun dokumentit tallennetaan kyseisen pumpun toimintopaikan alle (Kuva 7).

Näytä toimintopaikka: Perustiedot

60 | Luokkayleistiedot Mittauspisteet/laskuri Tietojen alkuperä...

Toimintopaikka KAU1-23 4172 6412 Tpi M MEKAANINEN
 Nimitys PUMPPU, MASSA PESEMÖN TASAUSSÄILIÖÖN
 Tila LUOT

Yleinen Sijainti Organisaatio Rakenne Lisätiedot 1 Lisätiedot 2 Asiakirja

Yhdistetyt asiakirjat

☐ Viimeisin versio ☐ All Released Versions
☒ Kaikki versiot

Vapautettu Laji Kuvaus

Asiakirja KAU-4L004230-001 Vapautettu TDT PUMPUN APP53-250 TOIMITUSERITTELY/OSAL.

Kuva 7. Toimintopaikan asiakirjat

Laitetietojen ylläpito ja päivittäminen on tärkeää, jotta Sulzer tietää mitä muutoksia pumppuihin on tullut. Laitetietojen ylläpito on tärkeää myös tulevien kunnostustöiden kannalta. Jos laitekortti täytetään kunnolla, sen kaikki kohdat ja laitteen pitkäteksti-kenttään kirjoitetaan kaikki mahdollinen tieto laitteesta ja sen osista ja toiminnallisuuksista, on pumpun kunnostustyön tai kunnostuksen suunnittelun tekeminen helpompaa ja nopeampaa ja näin voidaan luottaa tietoon, joka löytyy laitekortilta.

Näin ei ole jokaisen pumpun laitekortilla. Useasta Sulzerin pumpun laitekortista puuttuu tärkeitä tietoja tai niitä ei ole muistettu päivittää. Tietoja joutuu silloin etsimään SAP-järjestelmästä pumppujen vanhoilta kunnossapitotoilta. Myös useista pumpuista puuttuvat tärkeät asiakirjat pumppujen toimintopaikkojen alta. Pumppujen laiterakenteissa on myös puutteita. Kaikkia tarvittavia varaosia ei ole laitettu pumppujen rakenneluetteluihin tai rakenneluetteloissa on vanhoja varaosien nimikkeitä, joita ei ole päivitetty uusiin.


5.2 Sähköisen tiedonsiirron parantaminen

Nykytilanteessa pumpulle tulevat muutokset kerrotaan Sulzerille, kun pumppua korjataan tai siihen tilataan osia. Uudet muutokset kirjataan läheteeseen, kun vanha ALP-yksikkö lähetetään Sulzerille (Kosunen 2017). Tämä ei anna varmuutta siihen, että Sulzer saa tiedot tai päivittää ne omiin järjestelmiinsä. Pumpun muutoksista kertomiselle olisi hyvä olla parempi keino. Yksi vaihtoehto olisi pumpun kunnostustyön sattuessa ja tarjouspyyntöä tehtäessä osille, kerrottava ennalta suunniteltu muutos erillisellä sähköpostilla, joka otsikoitaisiin esimerkiksi ”Muutokset varastointisopimuspumppuun” (Kuva 8). Tekstiin pumpun valmistusnumero, laitenumero ja toimintopaikkanumero. Tämän alle kerrottaisiin mahdolliset muutokset. Sulzer kuittaa saamansa sähköpostin ja on velvollinen sopimuksen mukaan päivittämään laitetiedot omaan järjestelmään. Näin saadaan varmuus tiedon perillemenosta.

Tehtävä	Kunnossapitomestari	Sulzer Pumps	UPM
Laitekorttien päivittäminen	R		A
Osanimikkeiden luominen	R	C	A
Osanimikkeiden päivittäminen	R	C	A
Laitemuutosten päivittäminen	R	I	A
Laitemuutoksista ilmoittaminen	R	I	A
Sopimuspumppujen muutokset	I	I	A/R

Taulukko 1. RACI-taulukko tehtävien vastuiden jakamisesta

Oheisessa taulukossa (Taulukko 1) on nimetty eri tehtävien vastuut RACI-menetelmän avulla. Taulukossa R=responsible (vastuullinen), A=accountable (vastuussa oleva), C=consulted (neuvoja) sekä I=informed (tiedotettava) (RACI 2017). Laitemuutokset tarkoittavat tässä taulukossa tehtaalla tapahtuvia muutoksia pumppuun. Sulzer on varastointisopimuksen mukaan vastuullinen päivittämään laitetietoja, jos Sulzer päivittää laitteitaan.



Kuva 8. Tilaus ja muutoksien päivittäminen

5.3 Sulzerin sopimuspumppujen tietojen päivittäminen

Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitkä pumput kuuluvat varastointipalvelusopimukseen. Laitekortilla voi lukea pumpun valmistusnumero, mutta se ei kerro, kuuluuko pumppu Sulzerin varastointipalvelusopimukseen. SAP-järjestelmästä ei voi millään haulla hakea pelkästään varastointipalvelusopimukseen kuuluvia pumppuja, koska niitä ei ole merkitty erikseen pumppujen laitekorteille. Tähän löytyy ratkaisu tekemällä sopimuspumpuille yhtenäisen merkinnän, esimerkiksi numerokoodin. Numerokoodia hyväksikäyttäen, voi silloin hakea SAP-järjestelmähaulla halutut sopimuspumput, joissa on merkintä.

Ensimmäinen vaihtoehto on tehdä pumpun laitekortille uusi kenttä pumpun valmistusnumeron alle (kuva 9). Eli luodaan valmistajanumero-kenttä.

Näytä laite : Yleiset tiedot

Luokkayleistiedot Mittauspisteet/laskuri

Laite KAU1-P-004353 Tyyppi M Koneet

Nimitys KESKIPAKOPUMPPU APP 41-300

Tila ASEN

Voim.olon alku 20.01.2012 Voim.olon loppu 31.12.9999

Yleinen Sijainti Organisaatio Rakenne Lisätiedot 1 Sarjatiedot

Yleiset tiedot

Luokka 060401 MD_KESKIPAKOPUMPPU_01

Objektilaji 0604 PUMPUT

KäyttöokRyhmä

Paino 0,000 KG Koko/mitta

Inventointinro Käytössä alkaen 02.01.1989

Hankintatiedot

Hankinta-arvo 0,00 Hankintapvm

Valmistustiedot

Valmistaja SULZER PUMPS FINLAND Valmistusmaa

Tyyppinimitys APP 41-300 Valm.vuosi/-kk 1988 /

Valm. osanumero P 00219

Valm. sarjanro 483059

Valmistaja nro.

Kuva 9. Valmistajan numero laitekortille

Tämän jälkeen haetaan pumput SAP-järjestelmästä haulla "IH08 – näytä laite" (Kuva 10). Laitekenttään kirjoitetaan "KAU1-P*", jolloin haetaan kaikki pumput. Alempana on uusi kenttä, joka on luotu laitekortille eli valmistajanumero-kenttä. Kun tehdään haku, niin tuloksena on kaikki tehtaan sopimuspumput, joiden laitekortilla on valmistajan numero (Kuva 11).

Näytä laite: laitevalinta

Laitevalinta

Laite	KAU1-P*	-		
Objektin nimitys		-		
Nimike		-		
Sarjanumero		-		
Jakso	Alk	20.03.2017	Lop	20.03.2017
Kumpp.				
Valintakaavio			Osoite	✖


Luokitus

Luokkalaji		<input type="checkbox"/> Haku myös alaluokista
Luokka		Arv.määr. ✖

Yleiset tiedot

Tekn. objektin laji		-		
Laitetyyppi		-		
Käyttöoikeusryhmä		-		
Inventointinumero		-		
Koko/mitta		-		
Objektin paino		-		
Painoyksikkö		-		
Toimittaja		-		
Hankintapäivämäärä		-		
Hankinta-arvo		-		
Valuutta		-		
Valmistaja		-		
<u>Valmistaja nro</u>				

Kuva 10. IH08-haku valmistajanumerolla

Näytä laite: laiteluettelo			
 Ominaisuuksien asettelu			
V Laite	Teknisen objektin nimitys	Valmistaja nro	Toimintopaikka
KAU1-P-010091	KESKIPAKOPUMPPU AHLST P-X60V	numerokoodi	KAU1-22 2750 6405
KAU1-P-010090	KESKIPAKOPUMPPU AHLST APP 61-600 PO2858	numerokoodi	KAU1-22 2759 6406
KAU1-P-010236	KESKIPAKOPUMPPU A32-125	numerokoodi	KAU1-22 2760 6413
KAU1-P-005033	KESKIPAKOISPUMPPU A42-200	numerokoodi	KAU1-22 3253 6401
KAU1-P-005034	KESKIPAKOISPUMPPU A42-200	numerokoodi	KAU1-22 3275 6402
KAU1-P-005035	KESKIPAKOISPUMPPU A42-200	numerokoodi	KAU1-22 3275 6403
KAU1-P-005038	KESKIPAKOISPUMPPU A42-150	numerokoodi	KAU1-22 3275 6405
KAU1-P-003134	KESKIPAKOPUMPPU A22-50	numerokoodi	KAU1-22 4025 6450
KAU1-P-000313	LIKAISLAUHDEPUMPPU A11-32	numerokoodi	KAU1-22 4062 6403
KAU1-P-005857	KESKIPAKOPUMPPU AHLST APP11- 50	numerokoodi	KAU1-22 4251 6421
KAU1-P-005222	KESKIPAKOPUMPPU APP 23- 50	numerokoodi	KAU1-22 4255 6412
KAU1-P-004999	VESIRENGASPUMPPU AHLST NASH AHF-75 -MC1	numerokoodi	KAU1-22 4363 6455

Kuva 11. Laiteluettelo sopimuspumpuista


Valmistajanumero-kentästä saa asetuksista valittua myös negaatiohaun eli voi samalla valita valinnan negaation ja haku tulostaa kaikki muut pumput, jotka eivät kuulu sopimuspumppeihin. Näin saadaan selville myös sopimukseen kuulumattomat pumput. (Ekholm 2017.)

Toinen vaihtoehto on käyttää nykyisiä kenttiä pumpun laitekortilla. Laitekortilla on valmistaja-kenttä (Kuva 12), jota voi hyödyntää tässä tapauksessa. (Ekholm 2017.)


Näytä laite : Yleiset tiedot			
Luokkayleistiedot Mittauspisteet/laskuri			
Laite	KAU1-P-004353	Tyyppi	M Koneet
Nimitys	KESKIPAKOPUMPPU APP 41-300		
Tila	ASEN		
Voim.olon alkua	20.01.2012	Voim.olon loppu	31.12.9999
<div>Yleinen</div> <div>Sijainti</div> <div>Organisaatio</div> <div>Rakenne</div> <div>Lisätiedot 1</div> <div>Sarjatiedot</div>			
Yleiset tiedot			
Luokka	060401	MD_KESKIPAKOPUMPPU_01	
Objekttilaji	0604	PUMPUT	
KäyttöökRyhmä			
Paino	0,000	KG	Koko/mitta
Inventointinro		Käytössä alkaen	02.01.1989
Hankintatiedot			
Hankinta-arvo	0,00	Hankintapvm	
Valmistustiedot			
Valmistaja	SULZER PUMPS FINLAND	Valmistusmaa	
Tyypinimitys	APP 41-300	Valm.vuosi/-kk	1988 /
Valm. osanumero	P 00219		
Valm. sarjanro	483059		

Kuva 12. Valmistaja – kenttä laitekortilla

Tällä hetkellä varastointisopimuspumppuihin kuuluu myös Ahlströmin pumpput. Jos käytetään valmistaja-kenttää hyväksi haussa, pitää kaikkien sopimuspumppujen laitekorttien valmistaja-kentät täyttää samalla tavalla. Esimerkiksi Sulzerin pumpuille valmistaja-kenttään teksti: "Sulzer Pumps + numerokoodi" ja Ahlströmin pumpuille "Ahlström Pumps + numerokoodi". Haku tehdään myös "IH08-haulla. Laite-kenttään kirjoitetaan "KAU1-P*" ja valmistaja kenttään kirjoitetaan "*Sulzer Pumps + numerokoodi*" ja "*Ahlström Pumps + numerokoodi*", esimerkiksi "*Sulzer Pumps 1234*". Valmistaja-kenttään pitää valita monivalinta (Kuva 13), johon kirjoitetaan allekkain molemmat valmistajat numerokoodeineen (Kuva 14).



Kuva 13. IH08-haku valmistaja-kenttä ja monivalintapainike



Kuva 14. Monivalinta valmistaja-kenttään

Tämän jälkeen haku (Kuva 15) antaa Sulzerin ja Ahlströmin varastointisopimus-pumpput, joiden laitekortin valmistaja-kenttä on täytetty oikein.

Näytä laite: laiteluettelo			
 Ominaisuuksien asettelu			
V Laite	Teknisen objektin nimitys	Valmistaja	Toimintopaikka
KAU1-P-000308	PURKUMASSAPUMPPU 4 HAVULINJA APP 54-400	Sulzer pumps 1234	KAU1-22 7154 6412
KAU1-P-000309	KESKIPAKOPUMPPU A53-400	Ahlström pumps 1234	KAU1-22 7151 6421
KAU1-P-000312	KESKIPAKOPUMPPU AHLST 22- 40	Sulzer pumps 1234	KAU1-23 4755 6409
KAU1-P-000313	LIKAISLAUHDEPUMPPU A11-32	Ahlström pumps 1234	KAU1-22 4062 6403

Kuva 15. Haun tulos

Nämä kaksi edellä ehdotettua esimerkkiä toteuttavat hakutuloksina vain pumpput laitenumeroineen, mutta olisi parempi, jos saisi vielä pumppujen rakenteet haakuun mukaan. Tarkoituksena olisi, että haun tulos näyttäisi jokaisen sopimus-pumpun sekä niiden rakenteet samaan näkymään, käyttämällä haussa joko valmistajanumero-kenttää, syöttämällä siihen numerokoodin tai valmistaja-kenttää, syöttämällä siihen valmistajan nimen ja numerokoodin. Tällöin voisi tarkastaa kaikki rakenteet samaan aikaan, että onko niissä parannettavaa ja verrata samanlaisien pumppujen rakenteita toisiinsa. Samalla voidaan kartoittaa myös kaikki sopimuspumppujen varaosat. Haun tuloksen voi viedä SAP-järjestelmästä Excel-ohjelmaan ja suodattaa siellä haluamiaan pumppuja ja rakenteita. Haku tulostaisi ensin toimintopaikan, sen alle pumpun laitenumeron ja laitenumeron alle laitteen rakenneluettelon. Tässäkin haussa olisi mahdollista käyttää myös negaatiohakua.

Kerran vuodessa tai kerran puolella vuodessa, olisi hyvä lähettää lista pumppumuutoksista Sulzerille, josta heidän on helppo päivittää omat Kaukaan sopimus-pumpputiedot omaan järjestelmäänsä.

Haut toimivat myös mihin tahansa SAP-järjestelmässä oleviin koneisiin, osiin ja laitteisiin, jotka kuuluvat johonkin varastointisopimukseen. Samalla tavalla merkitsemällä sopimuslaitteen laitekorttiin valmistajanumero-kenttään tai valmistajakenttään sovitun nimen tai numerosarjan, voidaan hakea mihin tahansa laiteryhmään sopimukseen kuuluvat laitteet ja osat. Laittekorttien yhtenäinen merkitseminen on tärkeää hakujen onnistumiseksi.

6 Varastointisopimuksen nykytila

Varastointisopimukseen kuuluvien pumppujen hakeminen SAP-järjestelmästä on vaikeaa, koska ei tiedetä, miten haetaan tai mitä haetaan. Kaikki Ahlströmin tai Sulzerin pumpput eivät kuulu varastointisopimukseen. Myöskään sopimukseen kuulumattomien varaosien varastointi ei kuulu sopimukseen.

Sulzerilta kysyttäessä sopimuspumpuista vastaus oli, että ”kaikki eivät kuulu sopimukseen, vaan sopimukseen kuuluvat lähes kaikki Ahlstar-pumpput ja osa Ahlstar UP-pumpuista, mutta KEST-sarjan pumpput eivät”. (Honkanen 2017.)

Kaukas maksaa Ahlstar-sarjan varastoinnista, sekä Ahlstar-sarjan johdannaisista eli EPP-, WPP- ja NPP-pumpuista. Sopimukseen ei kuulu uusi A-sarja (AUP) eikä KEST- tai Serla-sarja. (Vahala 2017.)

6.1 Sopimukseen kuuluvat pumpput


Sopimukseen kuulumattomat pumpput ovat Sulzerin mukaan ”harmaata aluetta”. Sulzerin mukaan sopimuspumpuista ei Kaukaan osalta ole selvää listaa, mutta he ovat palvelleet kaikkien pumppujen osalta ja lähes kaikille Ahlstar-pumpuille löytyy osat palveluvarastosta. (Honkanen 2017.)

Varastointisopimus on tehty jo vuonna 2001 ja sitä on uudistettu 2008. Aikojen saatossa on tilattu uusia pumppuja ja vanhoja on otettu pois käytöstä. Tämä on yksi syy, miksei kaikista pumpuista ole tietoa. Sopimuspumppujen kartoitus olisi tärkeää, jotta olisi tiedossa varmasti jatkossa, että mitkä pumpput sekä niiden varaosat varastointisopimukseen kuuluvat.

Kun Sulzerin kanssa ollaan päästy yhteisymmärrykseen pumppujen nykytilasta ja sekä Kaukaalla selvillä, mitkä pumpput kuuluisivat varastointisopimukseen, olisi silloin tärkeää merkitä pumppujen laitekortit. Pumppujen haut edellyttävät pumppujen laitekorttien oikeanlaisen ja yhtäläisen merkitsemisen.

Varastointisopimuksen tekemisen jälkeen vuonna 2001, Kaukaan omaan varastoon on jäänyt osia pumpuista sekä ALP- ja AL-yksiköitä, jotka kuuluvat varastointisopimukseen. Näiden läpikäyminen olisi myös tärkeää (Kuva 16). Olisi hyvä

päättää, mitä jätetään omaan varastoon ja mitä Sulzer varastoi. Onko osa lainkaan tarpeellinen enää, kuten esimerkiksi mittaan sorvattu juoksupyörä.



Kuva 16. Vanhojen pumpun osien tarkastelu

6.2 MC-Pumput

Kaukas varastoi omassa varastossaan kriittisten MC-pumppujen ALP-yksiköt sekä niiden varaosat. Kuitenkaan liukurengastiivisteitä ei enää varastoida Kaukaan omassa varastossa, vaan John Crane Safematicilla Muuramessa.

MC-pumppuja on käytössä vasen- sekä oikeakätisiä, riippuen missä ne sijaitsevat. Takakannta kääntämällä vasenkätisestä saadaan oikeakätinen. Vasenkätisiä pumppuja on varastossa yksi kappale ja oikeakätisiä on varastossa kaksi kappaletta. Jos tehtaalla hajoaa kaksi MC-pumppua tai varastossa on vain ”väääräkätinen” ja kaksi parhaillaan kunnostuksessa ja odottamassa liukurengastiivistettä, joudutaan nopeasti korjaamaan hajonnut MC-pumpun ALP-yksikkö. Kaikki muut osat löytyvät varastosta tai Lappeenrannasta alihankkijoilta, mutta liukurengastiiviste pitää tilata Muuramesta pikana. Tämä vie aikaa ja ALP-yksikön kunnostus viivästyy. Tällöin on ajallisesti melkein sama, jos MC-pumppu olisi Sulzerin varastointisopimuksessa ja Sulzerin varastossa. Muuramesta liukurengastiivisteen pikatoimitus kestää 3,5 – 4 tuntia ja tähän lisätään vielä ALP-yksikön purkaminen ja kasaaminen eli kunnostustyö.

Sulzerin sopimuksen mukaan ALP-yksiköt ovat pikatoimituksena ja täysin kasatuna kolmessa tunnissa Kaukaan tehtaalla. Yksi vaihtoehto olisi, että yksi tai kaksi MC-pumppua voisi pitää omassa varastossa ja yhtä MC-pumppua Sulzerin palveluvarastossa. Toinen vaihtoehto olisi, että MC-pumppujen liukurengastiivisteitä (1-2 kpl) varastoitaisiin Kaukaalla omassa varastossa. MC-pumppujen kriittisyyden vuoksi varastoidaan MC-pumppujen osat ja ALP-yksiköt, mutta ei liukurengastiivisteitä, vaikka liukurengastiiviste on MC-pumpun tärkeä osa.

Kunnostustyö\h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sulzer Pumps varastointipalvelu					■						
MRO valmis ALP - yksikkö		■									
MRO kannen kääntö			■								
Laakerointi ok liukurengastiivisten vaihto				■							
Koko vaihtoyksikön kunnostus									■		
Koko vaihtoyksikön Kunnostus + liukurengastiiviste Muuramesta									■	■	


Taulukko 2. MC-pumpun kunnostustöiden kestoajat

Yllä olevassa taulukossa (Taulukko 2) musta alue käsittää kunkin kunnostustyön valmistumisajankohdan, kun pumppu olisi toiminnassa ja asennettuna toimintopaikalla. Varastointipalvelusta Sulzerilta, vaihtoyksikkö olisi asennettuna linjassa noin 4-5 tunnissa. Omalta varastolta (MRO) valmis ALP-yksikkö olisi asennettuna reilussa kahdessa tunnissa. Omalta varastolta (MRO) vääräkatinen ALP-yksikkö, joka vaatii takakannen käännön, olisi asennettuna 2-3 tunnissa. Liukurengastiivisten vaihto ALP-yksikköön ja liukurengastiiviste olisi varastoituna omassa varastossa, olisi asennettuna 3,5 tunnissa. Koko vaihtoyksikön kunnostus alusta alkaen Kaukaalla, olisi asennettuna 8-9 tunnissa. Koko vaihtoyksikön kunnostus sekä liukurengastiivisten tilaaminen Muuramesta, olisi asennettuna 8,5 – 10 tunnissa. (Hämäläinen 2017.)


ne ovat jääneet vajaiksi. Osalta, esimerkiksi pumpuista puuttuu laiterakenne kokonaan, kun taas osassa pumpuista löytyy täydellinen laiterakenne. Myös laitekortit ovat osassa pumpuista jääneet osaksi tai kokonaan täyttämättä. Tärkeitä pumpun osia, kuten liukurengastiivisteet tai juoksupyörät saattavat puuttua rakenteista kokonaan. Kaikilla pumppujen toimintopaikoilla ei myöskään ole pumpun asiakirjoja, kuten käyttö- ja huolto-ohjeita tai pumpun toimituserittelyä. Myös uusille osille on tehtävä nimikepyynnöt, jos osille ei löydy SAP-järjestelmästä vastaavaa nimikettä. Laitekorttien sekä nimikkeiden luomisessa ei ole ollut aikanaan yhtenäistä linjaa, joka näkyy, kun selaa SAP-järjestelmästä eri laitekortteja ja nimikkeitä.

7.2 Varaosaluetteloiden tavoitetilä

Tavoitteena Kaukaalla on tehdä pumpuille (Kuva 18, kuva 19) kunnan varaosaluettelot. Laitteiden varaosien rakenteille tulee yhtenäinen laiterakenne. Rakenteeseen kuuluu: pumpun pesä, vaihtoerä eli ALP-yksikkö, laakerointi, takakansi, liukurengastiiviste, juoksupyörä, sivulevy, jos on avoin juoksupyörä, tiivisterengas, jos on suljettu juoksupyörä, kytkimen kokoonpano tekstimuodossa, kytkimen jousto-osa, kytkimen pala sekä kytkimen laippa.



Kuva 18. Sulzerin Ahlstar-sarjan pumppu ja moottori (Sulzer 2014.)



Kuva 19. Sulzerin Ahlstar-sarjan pumppu (Sulzer 2014.)

Kun Sulzerilta tilataan uusi ALP-yksikkö, takakansi tai juoksupyörä, pitää tietää pumpun valmistusnumero. Valmistusnumero löytyy pumpun laitekortilta sekä pumpun pesässä olevasta kyltistä (Kuva 20). Ennen kuin laiterakenteita aloitetaan päivittämään, on tehtaalla olevista pumpuista käytävä tarkastamassa jokaisen työhön kuuluvan pumpun toimintopaikalta, pumpun pesän kyljestä, valmistusnumero sekä pumpun numero, että se on sama, kuin mikä on kyseisen pumpun laitekortilla oleva valmistusnumero.



Kuva 20. Pumpun APP 53-250 valmistusnumerokyltti

Tämän jälkeen tarkastetaan pumpun olemassa oleva rakenneluettelo ja verrataan sitä pumpun valmistajalta saatuun toimituserittelyyn. Jos jo rakenteessa olevat nimikkeet ovat oikein, jätetään ne sinne ja täydennetään loput osat luetteloon. Jos luettelossa on vääriä osia, korvataan ne oikeilla osanimikkeillä. Samalla tarkastetaan laitekortti, mikäli vaikuttaa, että pumppuun on tullut muutoksia. Jos pumppuun on tullut muutoksia, mutta laitekorttia ei ole päivitetty, tieto pitää hakea SAP-järjestelmästä pumpun vanhoilta kunnossapitotöiltä.

7.3 Toteutus

Tähän työhön rajattiin yhteensä 115 pumppua Kaukaan sellutehtaalta. Läpikäytävät pumput ovat A- ja B-kriittiset A-sarjan ja Ahlstar-sarjan pumput sekä MC-pumput. Suurin osa pumpuista, varsinkin MC-pumput, sijaitsevat kuitulinjoilla. Loput pumpuista sijaitsevat kuivauskoneella sekä osa kuorimolla ja lietteenkäsittelyssä.

7.4 Pumppujen tarkastus toimintopaikoilla

Koska pumppujen kiertäminen ja niiden valmistusnumeroiden tarkistaminen vei kauan aikaa, eikä niitä voinut kerralla käydä kaikkia katsomassa, oli tarkastukset jaksoteltava. Yhteen tarkastuskertaan kuului aina noin 20-30 pumppua ja aikaa yhteen kertaan meni noin 2-4 tuntia, riippuen miten helposti pumput löytyivät ja miten hankala pumpulle oli päästä katsomaan valmistusnumeroa. Apuna näillä

tarkastuksilla oli sellutehtaan kunnossapidon työsuunnittelija. Kun yhden tarkastusjakson oli käynyt katsomassa, pystyi aloittamaan kyseisten pumppujen rakenneluetteloiden päivitykset.

7.5 Laitteen rakenneluettelon päivitys

Kun pumpun valmistusnumero on tarkastettu, verrataan sitä pumpun laitekorttiin kirjoitettuun valmistusnumeroon. Tämän jälkeen aloitetaan rakenneluettelon päivitys. Ensin tarkastellaan pumpun vanhaa rakenneluetteloja ja verrataan siinä olevia osanimikkeitä pumpun toimituserittelyssä oleviin Sulzerin osanumeroihin. Tämän jälkeen käydään laitekortilta katsomassa, onko laitteeseen tullut mitään muutoksia. Jos epäilyttää, että muutoksia on tehty, mutta niitä ei ole päivitetty laitekortille, on käytävä läpi vanhat kunnossapitotyöt. Kaikki pumpun ja sen varaosien päivitetty tiedot kirjataan Excel-tiedostoon (Taulukko 3).


	KAU1-P-005345		Sivulevy	OK	
5	KAU1-P-005345		Kytkin - jousto	10017801	JOUSTOELEMENTTI FENAF F 120 CR
5	KAU1-P-005345		Kytkin - Pala	10018952	PALA FENAF F120-RX35-250 L250MM
5	KAU1-P-005345		Kytkin - Laippa	10018463	LAIPPA FENAF F 120 F
6	KAU1-P-005007		Pesän kansi	18308010	KANSI SULZE APP52 1423140141 1.4468
6	KAU1-P-005007		Pesä	18539073	PESÄ AHLST 142185 1.4468
6	KAU1-P-005007		Juoksupyörä	18540290	JUOKSUPYÖRÄ AHLST 285742/283529 +OHJAIN
6	KAU1-P-005007		Laakerointi	18554914	LAAKEROINTIYKSIKKÖ APP5 G SULZE 384695P5
6	KAU1-P-005007		Kytkin - kokoonpano		KYTKIN F140-RX40-250 D75H7/D100H7 SFS2636
6	KAU1-P-005007		Vaihtoerä	18507895	VAIHTOERÄ SULZE P5 384695/142314
6	KAU1-P-005007		Liukurengastiiviste	18531089	DYNAAMINEN-TIIVISTE 80-DYNASIL-52 AHLST
6	KAU1-P-005007		Tiivisterengas	OK	
6	KAU1-P-005007		Sivulevy	10014241	SIVULEVY SULZE APP52-400 2835290141 SS23
6	KAU1-P-005007		Kytkin - jousto	18528673	JOUSTOELEMENTTI FENAF-F-140--CR -15+70C
6	KAU1-P-005007		Kytkin - Pala	18544127	PALA FENAF-F140-RX40-250 FENAF 220
6	KAU1-P-005007		Kytkin - Laippa	18543195	KYTKINLAIPPA FENAF-F-140-F NAPA-TL3525 F
	KAU1-P-000903		Pesän kansi	18308010	KANSI SULZE APP52 1423140141 1.4468
	KAU1-P-000903		Pesä	18539073	PESÄ AHLST 142185 1.4468

Taulukko 3. Pumppujen varaosien päivitetty tiedot

Kaikista osista ei löytynyt olemassa olevia nimikkeitä. Näistä osista tehdään nimikkeiden luonnit. Oli myös paljon varaosanimikkeitä, joissa nimike oli käytössä muualla UPM:n tehtaissa, mutta ei Kaukaalla. Tällöin nimikettä ei voinut lisätä rakenneluetteloon, vaan siihen pitää tehdä nimikkeen laajennus Kaukaalle varaston toimesta.

7.6 Laitteen rakenneluettelon muuttaminen

Kun kaikkien pumppujen päivitetty osanimikkeet on tehty Excel-ohjelmaan, aloitetaan rakenneluetteloiden muuttaminen. Ennen kuin laiterakennetta aloitetaan muuttamaan, on tehtävä muutosnumero (Kuva 21).



Luo muutosperustietue: muutosotsikko

Objektityypit | Objektit | Vaihtoehtoiset päivämäärät

Muutosnumero:
Muutosperustietue ilman vapautusavainta

Kuvaus

Voimassaolon alku:
Käyttöoikeusryhmä:
Muutosperuste:

Tilatiedot

Muutosnumeron tila:
☐ Käyttö
☐ Poistomerkki

Hallintatiedot

Kuva 21. Muutosnumeron tekeminen

Jokaiselle päivälle tehdään oma muutosnumero, jotta voidaan myöhemmin jäljitellä muutostyöt päivien perusteella, jos on havaittu virheitä osaluettelossa.

Laiterakenteen muuttaminen tehdään SAP-järjestelmässä toiminnolla "IB02 – muuta laitteen rakennetta". Hakuun syötetään muutettavan pumpun laitenumero, toimipiste, rakenteen käyttö sekä muutosnumero (Kuva 22).

Muuta laiterakennetta: aloitus

Rivi

Laite KAU1-P-005471

Toimipiste KAU1

Rak.käyttö 4

Voimassaolo

Muutosnumero 500000010159

Voim.olon alku 22.03.2017

Kuva 22. IB02-muuta laiterakennetta

Tämän jälkeen päästään muuttamaan laiterakennetta. Komponentti sarakkeeseen syötetään uusi nimikenumero ja sille annetaan tarvittavat määrät sekä oikea rivinumero. Samalla tavalla syötetään loput tarvittavat osanimikkeet komponenttisarakkeeseen.

Alla olevassa kuvassa (kuva 23) on APP 31-125 syöttöpumpun päivitetty laiterakenneluettelo. Luettelosta puuttuu vielä kytkimen pala- ja laippaosat. Niitä ei ole laajennettu Kaukaalle, jolloin niistä on tehtävä nimikkeiden laajennukset ja sen jälkeen ne voidaan lisätä luetteloon.

Nimikkeen laajennuksessa täytetään tarvittavat kohdat (Kuva 27) ja tallennetaan. Tämän jälkeen nimike on laajennettu Kaukaalle (Kuva 28) ja sen voi sitoa laiterakenteeseen.

Kuva 27. Tarvittavat tiedot nimikkeen laajennukseen

Kirjausjärjestelmä/yritys/toimipiste/varasto/erä/erityisvarasto	Vap. käytett.	Laaduntarkastus	Varattu	Sa
Yht.				
1107 UPM-Kymmene Oyj				
KAU1 Kaukas Pulp				
• NONE Ei Varastossa				
KYM1 Kymi Pulp				
• NONE Ei Varastossa				

Kuva 28. NONE-merkintä nimikkeen varastoluettelossa

Nimikkeisiin lisätään vain NONE eli ei varastoituna, koska tällä hetkellä nimike on Sulzerin sopimuspumppuun. Jatkossa nimikettä voi laajentaa, mikäli sitä aiotaan varastoida omassa varastossa.

7.8 Duplikaattinimikkeet

Rakenneluetteloa päivittäessä törmäsi duplikaattinimikkeisiin eli samasta osasta on tehty useampia nimikkeitä ja myöhemmin nimikeharmonisointi projekteissa ne on yhdistetty ensimmäisenä tehtyyn nimikkeeseen eli master nimikkeeseen. Kun duplikaatti nimikkeen syötti komponentti-sarakkeeseen, se antoi virheilmoituksen, että "nimike on merkattu poistettavaksi". Silloin on mentävä vanhan nimikkeen nimikekortille (Kuva 29) ja katsottava vaihtoehtoinen nimike-välilehdeltä korvaava nimikenumero.

Nimike	Nim. lyhyt selitys	Toimi...	Varasto
18328588	LAAKEROINTIYKSIKKÖ A	KAU1	EWM
18328588	LAAKEROINTIYKSIKKÖ A	KAU1	MRO
18328588	LAAKEROINTIYKSIKKÖ A	KAU3	MRO

Kuva 29. Korvaava nimikenumero

Jos korvaavalla nimikkeellä ei ole rakenneluettelo, se kopioidaan vanhasta nimikkeestä ja lisätään toiminnolla "CS02-muuta nimikerakennetta". Kuvassa (Kuva 30) on lisätty nimikkeelle vanhan nimikkeen yhtäläinen rakenne. Luettelon päivittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin laiterakenteen päivittäminen.

Muuta nimikerakennetta: rivin yleistiedot

Alirivit | Uudet merkinnät | Otsikko | Voimassaolo

Nimike: 18328588 LAAKEROINTIYKSIKKÖ APP3 G SULZE 384695P3

Toimipiste: KAU1 Kaukas Pulp

Vaihtoehto: 1

Nimike | As.kirja | Yleinen

Rivi	R...	Komponentti	Komponenttinimitys	Määrä	MY	Kok	AF
0010	L	18338783	AKSELI APP3 2837880133 SULZE	1	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0020	L	10002067	LAAKERI SKF NUP 311 ECJ RG10224510	1	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0030	L	10002025	LAAKERI SKF 7312 BECBM (BG)	2	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0040	L	10004140	O-RENGAS 124,5X3 NBR 70	1	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0050	L	10003994	O-RENGAS 39,2X3 PTFE	1	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0060	L	10003989	O-RENGAS 16,1X1,6 PTFE	1	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0070	L	18530309	GAMMARENGAS 55X75X5,5 RB ISO1382-1972	2	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0080	L	10027022	RASVANIPPA TECAL 509 F H1 R1/8 IN	2	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0090	L	10003592	MUTTERI M60X2 SKF KM-12	1	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0100	L	10005122	VARMISTUSLAATTA 60MM SKF MB 12	1	KPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0110	L	10011649	RUUVI M16X40 1.4460 SULZE 3842750333	1	KPL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0120	N	10000397	KUUSIOKOLORUUVI M16X50 A4-80 DIN912	1	KPL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0130						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kuva 30. Nimikerakenteen muuttaminen

7.9 Nimikkeen luominen

Nimikenumeron pyyntö tehdään varaosille, joilla ei ole vielä nimikenumeroa. Pyyntö tehdään Material Masterissa (Kuva 31). Tietojen täyttämiseen tarvitaan perustiedot kyseisestä varaosasta. Tietoja ovat materiaalityyppi, komponentin nimi ja valmistaja. Lisäksi tarvitaan esimerkiksi APL-yksikölle eli vaihtoerälle Sulzerin osanumerotiedot laakeroinnista ja takakannesta sekä liukurengastiivisteiden tyyppitiedot. Nämä tiedot täytetään täydellisesti nimikepyyntöön. Tämän jälkeen pyyntö lähetetään hyväksyntään ja sille luodaan nimikenumero. (UPM GlobalOne 2017.)

Kuva 31. Nimikkeen luonti Material Masterissa

8 Tulokset

Laiterakenteiden päivittämiseen oli tähän työhön rajattu 115 kappaletta A- ja B-kriittiset A-sarjan ja Ahlstar-sarjan pumput sekä MC-pumput. Suurin osa pumpuista, varsinkin MC-pumput, sijaitsevat Kaukaan sellutehtaan kuitulinjoilla. Loput pumpuista sijaitsivat kuivauskoneella sekä osa kuorimolla ja lietteenkäsittelyssä. Pumppujen valmistusnumeroiden kerääminen, kunkin pumpun toimintopaikalta oli hidasta. Joidenkin pumppujen luokse oli hankala päästä, eikä tämän vuoksi kaikkia 115:ta pumppua voinut yhdellä kerralla käydä tarkastamassa.

Laiterakenteissa oli myös paljon puutteita. Joillakin pumpuilla laiterakenteet olivat vajavaisia, eikä pumppujen toimintopaikkojen alta ei löytynyt vaadittavia asiakirjoja. Myös pumppujen laitekorttien lisätiedot tai tekstikentät olivat puutteellisesti täytettyjä. Muutamasta pumpusta ei löytynyt mitään tietoja SAP-järjestelmästä, joten niiden varaosnumeroita piti kysyä suoraan Sulzerilta.

Koska jokaisesta pumpusta selvitettiin läpi rakenneluetteloon tulevat varaosat ja pumppuja tähän työhön oli rajattu 115 kappaletta, tuli varaosia yhteensä yli 1400 kappaletta. Tällaisen varaosamäärän läpikäyminen vei kauan aikaa. Myös duplikaattinimikkeiden aiheuttamat nimikkeiden päivitykset ja niiden rakenteet sekä nimikkeiden laajennukset sekä luomiset toivat lisää työtä.

Kun UPM Kaukaan sekä muidenkin tehtaiden laiterakenteet päivitetään johdonmukaisesti samanlaiseen muotoon ja pidetään huoli siitä, että näin tehdään, ei tulevaisuudessa tarvitse enää tehdä mittavia laiterakenteiden muutosprojekteja SAP-järjestelmään.

9 Pohdinta ja yhteenveto

Työssä tarkasteltiin aluksi varastointisopimusta, joka oli tehty vuonna 2001. Kunnossapidon työnjohtajan sekä työnsuunnittelijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että sopimuksessa olevat toimintatavat eivät ole paljoakaan muuttuneet vuosien varrella, mutta muuten varaosan tilaus etenee pääpiirteittäin sopimuksen mukaista toimintalinjaa. Tämä on ymmärrettävää, koska halutaan pitää varaosatilauksen mahdollisimman nopeana ja yksinkertaisena. Laitemuutoksien päivittämiseen ja niistä ilmoittamiseen Sulzerille tehtiin tässä työssä muutosehdotus, joka takaisi päivitetyn tiedon vastaanottamisen kuittauksen.

Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös tapoja löytää sopimuspumppuja SAP-järjestelmästä. Koska laitekortteja ja laitteita ei ole erikseen millekään sopimukselle merkitty, ei niitä voi hakea järjestelmästä. Tämä ongelma ratkaistiin muutamalla vaihtoehdolla, jotka liittyivät laitekorttien tietojen yhdenmukaistamiseen ja merkkaukseen sekä erilaisiin järjestelmähakuihin, jotka helpottavat sopimuskalusteiden ja niiden varaosien hakuja sekä tarkasteluja tulevaisuudessa.

Varastointisopimuksen pumppujen ja varaosien yleisessä tarkastelussa kävi heti ilmi, että kummallakaan sopimuksen osapuolella, UPM Kaukaalla tai Sulzerilla, ei ole selvää kuvaa siitä, mitkä pumput kuuluvat sopimukseen. Kysyttäessä pumppulistaa molemmilta osapuolilta, toimitti Kaukas listan pumppuista, mutta Sulzer ei useasta pyynnöstä huolimatta toimittanut pumppulistaa, vaan totesi, että sopimuspumput ovat ”harmaata aluetta”. Huomasin, että esimerkiksi tähän opinnäytetyöhön kuuluvien pumppujen listalta Kaukaan mielestä kaikki pumput ovat sopimukseen kuuluvalla listalla, kun taas Sulzerin mukaan osa kuuluu ja osa ei kuulu sopimukseen. Muutaman pumpun varaosnumeroita kysyttäessä, saatiin tietää Sulzerilta, kuuluivatko ne sopimukseen.

UPM Kaukaalla pitäisi käydä tarkasti läpi sopimusta ja sitä, mitkä pumput sekä niiden varaosat sopimukseen kuuluvat. Sopimuspumppujen varaosia on edelleen Kaukaan omassa varastossa, vaikka niitä varastoi myös Sulzer.

Laiterakenteiden päivittämiseen oli tähän työhön rajattu 115 kappaletta A- ja B-kriittiset A-sarjan ja Ahlstar-sarjan pumput sekä MC-pumput. Osa laiterakenteista oli hyvin pysynyt päivitettyinä, mutta suurin osa oli vajavaisesti täytetty. Tähän on

syynä myös se, ettei Kaukaalla ole ollut aikaisemmin yhtenäistä linjaa laiterakenteiden päivittämisessä. Laiterakenteiden päivittäminen on hidasta, ja siksi myös uskon, että välillä osa rakenteista jää tekemättä, koska vastaavalla työnjohtajalla tai työnsuunnittelijalla ei ole yksinkertaisesti aina aikaa rakenteiden täydelliseen päivittämiseen.

Kuvat

Kuva 1. UMK 075 varastointipalvelun toimintakaavio, s. 12.

Kuva 2. Toimintopaikan rakenneluettelo, s. 13.

Kuva 3. Pumpun laitekortti, s. 14.

Kuva 4. Pumpun rakenneluettelo, s. 15.

Kuva 5. Lisätiedot 2-välilehti, s. 16.

Kuva 6. Laitteen pitkäteksti-kenttä, s. 17.

Kuva 7. Toimintopaikan asiakirjat, s. 17.

Kuva 8. Tilaus ja muutoksien päivittäminen, s. 19.

Kuva 9. Valmistajan numero laitekortille, s. 20.

Kuva 10. IH08-haku valmistajanumerolla, s. 21.

Kuva 11. Laiteluettelo sopimuspumpuista, s. 22.

Kuva 12. Valmistaja-kenttä laitekortilla, s. 22.

Kuva 13. IH08-haku valmistaja-kenttä ja monivalintapainike, s. 23.

Kuva 14. Monivalinta valmistaja-kenttään, s. 23.

Kuva 15. Haun tulos, s. 24.

Kuva 16. Vanhojen pumpun osien tarkastelu, s. 26.

Kuva 17. Toimintopaikan rakenne-esitys, rakenneluettelo, s. 28.

Kuva 18. Sulzerin Ahlstar-sarjan pumppu ja moottori, s. 29.

Kuva 19. Sulzerin Ahlstar-sarjan pumppu, s. 30.

Kuva 20. Pumpun APP 53-250 valmistusnumerokyltti, s. 31.

Kuva 21. Muutosnumeron tekeminen, s. 33.

Kuva 22. IB02-muuta laiterakennetta, s. 34.

Kuva 23. Päivitetty laiterakenneluettelo, s. 35.

Kuva 24. Vanha rakenneluettelo, s. 35.

Kuva 25. Päivitetty rakenneluettelo, s. 36.

Kuva 26. Laajennetaan nimike, s. 36.

Kuva 27. Tarvittavat tiedot nimikkeen laajennukseen, s. 37.

Kuva 28. NONE-merkintä nimikkeen varastoluettelossa, s. 37.

Kuva 29. Korvaava nimikenumero, s. 38.

Kuva 30. Nimikerakenteen muuttaminen, s. 39.

Kuva 31. Nimikkeen luonti Material Masterissa, s. 40.

Taulukot

Taulukko 1. RACI-tilukko tehtävien vastuiden jakamisesta, s. 19.

Taulukko 2. MC-pumpun kunnostustöiden kestoajat, s. 27.

Taulukko 3. Pumppujen varaosien päivitetyt tiedot, s. 32.

Lähdeluettelo

Ekholm, R. 2017. Senior Specialist, Engineering Systems. UPM Kymmene Oyj. Lappeenranta. Palaveri 20.2.2017.

Honkanen, J. 2017. Myyntipäällikkö. Sulzer Pumps Finland Oy. Sähköpostikeskusteluja. 26.1.2017.

Hämäläinen, J. 2017. Kunnossapidon koneasentaja. UPM Kymmene Oyj. Lappeenranta. Haastattelu 20.3.2017.

Korhonen, K. 2017. Kunnossapidon työsuunnittelija. UPM Kymmene Oyj. Lappeenranta. Haastattelu 14.2.2017.

Kosunen, A. 2017. Kunnossapidon työnjohtaja. UPM Kymmene Oyj. Lappeenranta. Haastattelu 3.1.2017.

Kunnossapito menestystekijä. 2010. <http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/perusteet.html>. Luettu 23.1.2017.

Purtilo, E. 2017. Kunnossapidon työsuunnittelija. UPM Kymmene Oyj. Lappeenranta. Haastattelu 10.1.2017.

RACI. 2017. RACI – malli. http://www.valuebasedmanagement.net/methods_raci.html. Luettu 20.3.2017.

Sulzer. 2014. Ahlstar-pumppusarjan asennus-, käyttö- ja huolto – ohje. Sulzer Pumps Finland Oy.

Surakka, P. 2017. Myyntipäällikkö. John Crane Safematic Oy. Muurame. Puhe-linkeskustelu 26.1.2017

UPM. 2015. UPM Esitysaineistot, Kaukas. <https://intranet.upm.com>. Luettu 27.12.2016.

UPM GlobalOne. 2017. Kunnossapidon materiaalit. <https://intranet.upm.com/sites/Kaukas/tehdaspalvelu/pages/globalone.aspx>. Luettu 20.2.2017

UPMK 075. 2001. Varastointisopimus. Sulzer pumps Finland Oy, UPM Kymmene Oyj.

Vahala, V-P. 2017 Senior Buyer. UPM Kymmene Oyj. Lappeenranta. Sähköpostikeskusteluja. 8.3.2017.